



마찰손실 (mmAq / m)

그림6-54, 덕트 摩擦抵抗線圖