

참 고

리콜 대상 자동차

□ 현대자동차(주)


대상 자동차(그랜드스타렉스)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜드스타렉스	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	'06.10.18.~'14.10.31.	61,562
베라크루즈		'09.12.15.~'14.10.31.	29,301
		'09.12.14.~'09.12.31.	94
아슬란		'14.05.22.~'15.01.22.	6,398
에쿠스		'12.07.25.~'14.10.31.	20,214
합 계			117,569


대상 자동차(G70)	결함장치(고압연료펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
G70	고압연료펌프 * 고압연료펌프 내 압력 조절 부품의 내구성 부족으로 고압이 지속 형성되고 이로 인해 주행중 차량이 멈출 가능성	'17.03.27. ~ '23.06.01.	47,856
아반떼		'21.01.06. ~ '23.12.19.	5,292
벨로스터		'17.11.16. ~ '22.07.14.	4,397
코나		'20.11.03. ~ '22.11.24.	560
합 계			58,105

□ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+)	결함장치(변속기 배선 커넥터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+	변속기 배선 커넥터 * 변속기 배선 커넥터 설계 오류로 내부에 물이 유입되고, 유입된 물로 인해 단락이 발생하여 화재가 발생할 가능성	'18.09.11. ~ '22.03.15.	885
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupe		'19.09.10. ~ '22.04.14.	261 2(미판매)
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+		'18.04.05. ~ '22.03.25.	915
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+		'18.08.06. ~ '22.04.19.	3,635 6(미판매)
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+		'19.10.15. ~ '20.08.19.	2
합 계			5,706

대상 자동차(GLE 300 d 4MATIC)	결함장치(차량 제원(너비))
	 수정 전 1,990 수정 후 1,930

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 300 d 4MATIC	차량 제원(너비) * 차량 제원(너비)이 차량 제원의 허용치를 초과하는 안전기준 부적합	'19.01.23. ~ '20.09.24.	2,216
GLC 220 d 4MATIC Coupe		'19.11.13. ~ '20.08.17.	447
GLC 300 4MATIC Coupe		'19.10.03. ~ '20.06.16.	1,442
GLC 220 d 4MATIC		'20.07.17. ~ '20.11.23.	4
GLC 300 4MATIC		'20.01.07. ~ '21.10.18.	639
합 계			4,748

□ 비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(BMW 530i xDrive)	결함장치(조향축 더블 유니버설 조인트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 523d xDrive	조향축 더블 유니버설 조인트 * 조향축 더블 유니버설 조인트의 내구성 부족으로 조향축에서 소음이 발생하거나 조향축이 흔들릴 경우 안전에 지장을 줄 가능성	'24.06.18. ~ '24.09.03.	31(미판매) ⁻
BMW 530e xDrive Sedan		'24.06.20. ~ '24.09.04.	111(미판매) ⁻
BMW 530i xDrive		'24.06.17. ~ '24.09.04.	857(미판매) ¹
BMW 550e xDrive Sedan		'24.06.27. ~ '24.09.03.	15(미판매) ⁻
BMW 740d xDrive		'24.06.17. ~ '24.09.02.	319(미판매) ¹²
BMW 740i xDrive		'24.06.17. ~ '24.09.04.	609(미판매) ⁸
BMW 750e xDrive		'24.06.17. ~ '24.09.03.	94(미판매) ⁻
BMW i5 eDrive40		'24.06.25. ~ '24.09.04.	181(미판매) ⁻
BMW i5 M60 xDrive		'24.06.27. ~ '24.09.03.	14(미판매) ⁻
BMW i5 xDrive40 Sedan		'24.06.17. ~ '24.07.25.	57(미판매) ⁻
BMW i7 eDrive50		'24.06.19. ~ '24.09.03.	64(미판매) ⁻
BMW i7 M70 xDrive		'24.07.16. ~ '24.08.27.	3(미판매) ⁻
BMW i7 xDrive60		'24.06.17. ~ '24.08.01.	49(미판매) ⁻
BMW M5 Sedan		'24.07.04. ~ '24.07.15.	25(미판매) ⁻
합 계			2,450

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(노틸러스)	결함장치(도어 컨트롤 모듈)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
노틸러스	도어 컨트롤 모듈 * 차량 도어 제어 소프트웨어 오류로 특정조건에서 모든 측면 창유리의 끼임 방지 기능이 작동하지 않는 안전기준 부적합	'23.04.19. ~ '24.07.11.	1,086 133(미판매)
합 계			1,219

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-269-5181), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음